



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0103

วันที่ขอใช้...29/03/2019.เวลา.11:16:20

เรื่อง.. ซ่อมมุ้งลวด/ซ่อมกระเบื้อง

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..มุ้งลวดหอซ่อมมุ้งชำรุด

กระเบื้องแตกขึ้นมา ห้อง 5218

สั่งการ..มอบคุณธนพล ตรวจสอบรายละเอียดของงานซ่อมแซม หอพักซ่อมมุ้งทั้งหมด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

( นายกัมปนาท แก่นบุญ )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา )

เอกสารเลขที่..0103

วันที่ขอใช้...29/03/2019.เวลา.11:16:20

เรื่อง.. ซ่อมมุ้งลวด/ซ่อมกระเบื้อง

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..มุ้งลวดหอซ่อมมุ้งชำรุด

กระเบื้องแตกขึ้นมา ห้อง 5218

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ