



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2711

วันที่ขอใช้...28/06/2022.เวลา.08:52:21

เรื่อง.. ผนังห้องมีน้ำซึม แฟลต3A6

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..Email address piyanart.ko@psu.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก ปียนาฏ โชติกวนิชย์

หมายเลขโทรศัพท์ 0813437007

อาคารที่พัก 3

หมายเลขห้องพัก A6

รายละเอียดการแจ้งซ่อม ผนังด้านทิศตะวันตกมีน้ำซึมหลังฝนตกและมีรอยป็นคราบเชื้อรา  
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...28/06/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุคมา.....

( นายพนมลิทธิ์ สุคมา )

ลงชื่อ ..นายจันต๊ิบ ใจยา ...

( นายจันต๊ิบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..2711

วันที่ขอใช้...28/06/2022.เวลา.08:52:21

เรื่อง.. ผนังห้องมีน้ำซึม แฟลต3A6

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..Email address piyanart.ko@psu.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก ปียนาฏ โชติกวนิชย์

หมายเลขโทรศัพท์ 0813437007

อาคารที่พัก 3

หมายเลขห้องพัก A6

รายละเอียดการแจ้งซ่อม ผนังด้านทิศตะวันตกมีน้ำซึมหลังฝนตกและมีรอยป็นคราบเชื้อรา

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...28/06/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุคมา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....