



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3429

วันที่ขอใช้...07/07/2023.เวลา.10:42:31

เรื่อง.. กระจกด้านหน้าห้องพักอาจารย์ต่างประเทศ (ห้อง C320) ชั้น 3 แตกเนื่องจากลมแรงบอร์ด ปชส.ไม่หน้าห้องล้มกระแทก

ผู้รับผิดชอบงาน..หัวหน้างานโครงสร้างฯ

รายละเอียดงาน..กระจกด้านหน้าห้องพักอาจารย์ต่างประเทศ (ห้อง C320) ชั้น 3 แตกเนื่องจากลมแรงบอร์ด ปชส.ไม่หน้าห้องล้มกระแทก

(ได้ส่งรูปภาพแนบแจ้งยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานโครงสร้างฯด้วยแล้ว)

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

( น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์ )

ลงชื่อ ..หัวหน้างานโครงสร้างฯ ...

( หัวหน้างานโครงสร้างฯ )

เอกสารเลขที่..3429

วันที่ขอใช้...07/07/2023.เวลา.10:42:31

เรื่อง.. กระจกด้านหน้าห้องพักอาจารย์ต่างประเทศ (ห้อง C320) ชั้น 3 แตกเนื่องจากลมแรงบอร์ด ปชส.ไม่หน้าห้องล้มกระแทก

ผู้รับผิดชอบงาน..หัวหน้างานโครงสร้างฯ

รายละเอียดงาน..กระจกด้านหน้าห้องพักอาจารย์ต่างประเทศ (ห้อง C320) ชั้น 3 แตกเนื่องจากลมแรงบอร์ด ปชส.ไม่หน้าห้องล้มกระแทก

(ได้ส่งรูปภาพแนบแจ้งยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานโครงสร้างฯด้วยแล้ว)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ