



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0419

วันที่ขอใช้...03/07/2019.เวลา.20:26:32

เรื่อง.. น้ำซึมผนัง

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..มีน้ำซึมออกมาจากผนังห้อง C1 แฟลตบุคกลาง 3 บริเวณที่ติดกับห้องน้ำ ทำให้ผนังปูนเปียก ปูนเริ่มหลุดออก น้ำไหลเจิ่งบนพื้นห้อง หากสังเกตจากนอกอาคารก็จะเห็นรอยน้ำซึมออกมาจากผนังเช่นกัน น่าจะมีน้ำรั่วซึมมาจากชั้นบน บริเวณดังกล่าวมีสายไฟ อาจเกิดอันตรายได้ ตอนนี้นำปิด breaker ไฟฟ้าส่วนนั้นไว้ ลักษณะแบบนี้เคยเกิดขึ้นและมีการซ่อมแซมไปแล้วครั้งหนึ่ง ตอนนี้นำเกิดการซึมอีก
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...08/07/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0872845245

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นางวิคินีย์ ยิ่งประเสริฐ.....

(นางวิคินีย์ ยิ่งประเสริฐ)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0419

วันที่ขอใช้...03/07/2019.เวลา.20:26:32

เรื่อง.. น้ำซึมผนัง

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..มีน้ำซึมออกมาจากผนังห้อง C1 แฟลตบุคกลาง 3 บริเวณที่ติดกับห้องน้ำ ทำให้ผนังปูนเปียก ปูนเริ่มหลุดออก น้ำไหลเจิ่งบนพื้นห้อง หากสังเกตจากนอกอาคารก็จะเห็นรอยน้ำซึมออกมาจากผนังเช่นกัน น่าจะมีน้ำรั่วซึมมาจากชั้นบน บริเวณดังกล่าวมีสายไฟ อาจเกิดอันตรายได้ ตอนนี้นำปิด breaker ไฟฟ้าส่วนนั้นไว้ ลักษณะแบบนี้เคยเกิดขึ้นและมีการซ่อมแซมไปแล้วครั้งหนึ่ง ตอนนี้นำเกิดการซึมอีก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...08/07/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0872845245

(นางวิคินีย์ ยิ่งประเสริฐ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....
.....

