



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4629

วันที่ขอใช้...30/06/2024.เวลา.12:02:56

เรื่อง.. ห้องน้ำแฟลตรั้วซิม F4 A3 มีน้ำรั่วซึมจากห้องน้ำห้องด้านบน ฝาพัง บานประตูห้องน้ำขึ้นชำรุด
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์
รายละเอียดงาน..มีน้ำรั่วซึมจากห้องน้ำห้องด้านบน ฝาพัง บานประตูห้องน้ำขึ้นชำรุด
ส่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....
หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0926925519

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา.....
(น.ส.จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...
(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..4629

วันที่ขอใช้...30/06/2024.เวลา.12:02:56

เรื่อง.. ห้องน้ำแฟลตรั้วซิม F4 A3 มีน้ำรั่วซึมจากห้องน้ำห้องด้านบน ฝาพัง บานประตูห้องน้ำขึ้นชำรุด
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์
รายละเอียดงาน..มีน้ำรั่วซึมจากห้องน้ำห้องด้านบน ฝาพัง บานประตูห้องน้ำขึ้นชำรุด
วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0926925519

(น.ส.จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)
รักษาการแทนหัวหน้างาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ