



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4891

วันที่ขอใช้...10/09/2024.เวลา.14:22:27

เรื่อง.. ไฟเสีย ห้องน้ำหญิง ชั้น2 โชนห้องอ่าวไทย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..ไฟเสีย ห้องน้ำหญิง ชั้น2 โชนห้องอ่าวไทย ดังนี้

-ไฟหลอดยาวเสีย จำนวน 5 หลอด

-ไฟดวงกลมเสีย จำนวน 5 ดวง

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.มาริษา เผือกเดช.....

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง/ ...

(นายเมธา อำไฟเมือง/)

เอกสารเลขที่..4891

วันที่ขอใช้...10/09/2024.เวลา.14:22:27

เรื่อง.. ไฟเสีย ห้องน้ำหญิง ชั้น2 โชนห้องอ่าวไทย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..ไฟเสีย ห้องน้ำหญิง ชั้น2 โชนห้องอ่าวไทย ดังนี้

-ไฟหลอดยาวเสีย จำนวน 5 หลอด

-ไฟดวงกลมเสีย จำนวน 5 ดวง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ