



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4932

วันที่ขอใช้...25/09/2024.เวลา.14:17:34

เรื่อง.. รายการซ่อมอาคารโรงแรมเรือนนครินทร์

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง

รายละเอียดงาน..รายการซ่อมอาคารโรงแรมเรือนนครินทร์

ห้อง 205 รายการ 1.ยาแนวพื้นห้องน้ำ 2. สายฉีดชำระชำรุด 3.ฝักบัวชำรุด 4.ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด

ห้อง 207 รายการ 1.ยาแนวพื้นห้องน้ำ 2. สายฉีดชำระชำรุด 3.ฝักบัวชำรุด 4.ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด

ห้อง 209 รายการ 1.ยาแนวพื้นห้องน้ำ 2. สายฉีดชำระชำรุด 3.ฝักบัวชำรุด 4.ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด 5.ชักโครกชำรุด 6. เพดานห้องน้ำชำรุด

ห้อง 212 รายการ 1.ยาแนวพื้นห้องน้ำ 2. สายฉีดชำระชำรุด 3.ฝักบัวชำรุด 4.ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด 5.ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน 6.โถชักโครกชำรุด

ห้อง 214 รายการ 1.ยาแนวพื้นห้องน้ำ 2. สายฉีดชำระชำรุด 3.ฝักบัวชำรุด 4.ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด 5.ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน 6.เปลี่ยนชักโครกชำรุด

ห้อง 216 รายการ 1.ยาแนวพื้นห้องน้ำ 2. สายฉีดชำระชำรุด 3.ฝักบัวชำรุด 4.ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด 5.ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน 6.ฝ้าเพดานห้องน้ำชำรุด

ห้อง 219 รายการ 1.ยาแนวพื้นห้องน้ำ 2. สายฉีดชำระชำรุด 3.ฝักบัวชำรุด 4.ลูกบิดประตูหลังเสีย 5. ประตูหลังชำรุด 6. ถอดประตูช่องใต้อ่าง

ห้อง 224 รายการ 1.ยาแนวพื้นห้องน้ำ 2. สายฉีดชำระชำรุด 3.ฝักบัวชำรุด 4.ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด 5.ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน 6.โถชักโครกชำรุด

7.วาล์วน้ำเข้าห้องเสีย 8. ฝ้าเพดานเป็นรู

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828    หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุดมา.....

( นายพนมสิทธิ์ สุดมา )

ลงชื่อ ..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง ...

( นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง )

เอกสารเลขที่..4932

วันที่ขอใช้...25/09/2024.เวลา.14:17:34

เรื่อง.. รายการซ่อมอาคารโรงแรมเรือนนครินทร์

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง

รายละเอียดงาน..รายการซ่อมอาคารโรงแรมเรือนนครินทร์

ห้อง 205 รายการ 1.ยาแนวพื้นห้องน้ำ 2. สายฉีดชำระชำรุด 3.ฝักบัวชำรุด 4.ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด

ห้อง 207 รายการ 1.ยาแนวพื้นห้องน้ำ 2. สายฉีดชำระชำรุด 3.ฝักบัวชำรุด 4.ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด

ห้อง 209 รายการ 1.ยาแนวพื้นห้องน้ำ 2. สายฉีดชำระชำรุด 3.ฝักบัวชำรุด 4.ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด 5.ชักโครกชำรุด 6. เพดานห้องน้ำชำรุด

ห้อง 212 รายการ 1.ยาแนวพื้นห้องน้ำ 2. สายฉีดชำระชำรุด 3.ฝักบัวชำรุด 4.ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด 5.ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน 6.โถชักโครกชำรุด

ห้อง 214 รายการ 1.ยาแนวพื้นห้องน้ำ 2. สายฉีดชำระชำรุด 3.ฝักบัวชำรุด 4.ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด 5.ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน 6.เปลี่ยนชักโครกชำรุด

ห้อง 216 รายการ 1.ยาแนวพื้นห้องน้ำ 2. สายฉีดชำระชำรุด 3.ฝักบัวชำรุด 4.ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด 5.ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน 6.ฝ้าเพดานห้องน้ำชำรุด

ห้อง 219 รายการ 1.ยาแนวพื้นห้องน้ำ 2. สายฉีดชำระชำรุด 3.ฝักบัวชำรุด 4.ลูกบิดประตูหลังเสีย 5. ประตูหลังชำรุด 6. ถอดประตูช่องใต้อ่าง

ห้อง 224 รายการ 1.ยาแนวพื้นห้องน้ำ 2. สายฉีดชำระชำรุด 3.ฝักบัวชำรุด 4.ก๊อกอ่างล้างหน้าชำรุด 5.ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน 6.โถชักโครกชำรุด

7.วาล์วน้ำเข้าห้องเสีย 8. ฝ้าเพดานเป็นรู

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828  
(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....  
.....