



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5046

วันที่ขอใช้...07/11/2024.เวลา.10:17:19

เรื่อง.. ห้องอ่าวไทย ชั้น 2 ตึกตัวยู

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้องอ่าวไทย ชั้น 2 ตึกตัวยู มีรายการแจ้งซ่อมดังนี้

- 1.ลูกบิดประตูเสียทั้ง 2 ประตู ไม่สามารถล็อกได้เนื่องจากกำลังจะหลุด
 - 2.พื้นยางเปิด
 - 3.ขอบยางโตะยาวที่อยู่บนเวทีเปิดหลุด
 - 4.ฝาเพดานทั้งในห้องชุมพร ทำให้เวลาฝนตกน้ำรั่ว
 - 5.ห้องพัทลุง ที่อยู่ในห้องอ่าวไทยฝาเพดานน้ำรั่ว
- สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มาริษา เผือกเดช....

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..5046

วันที่ขอใช้...07/11/2024.เวลา.10:17:19

เรื่อง.. ห้องอ่าวไทย ชั้น 2 ตึกตัวยู

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้องอ่าวไทย ชั้น 2 ตึกตัวยู มีรายการแจ้งซ่อมดังนี้

- 1.ลูกบิดประตูเสียทั้ง 2 ประตู ไม่สามารถล็อกได้เนื่องจากกำลังจะหลุด
- 2.พื้นยางเปิด
- 3.ขอบยางโตะยาวที่อยู่บนเวทีเปิดหลุด
- 4.ฝาเพดานทั้งในห้องชุมพร ทำให้เวลาฝนตกน้ำรั่ว
- 5.ห้องพัทลุง ที่อยู่ในห้องอ่าวไทยฝาเพดานน้ำรั่ว

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....