



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0737

วันที่ขอใช้...20/11/2019.เวลา.17:48:23

เรื่อง.. ซ่อมแซมห้องพัก หอวิจัย

ผู้รับผิดชอบงาน..น.ส.จุฑารัตน์/นายจันต๊ะ

รายละเอียดงาน..1.ผนังสีหลุดลอก

2.มุ้งลวดพังในห้องนอนกับห้องด้านหน้า

3.ฝ้าซีกโครกชำรุด

4.มีเศษไม้ตรงระเบียง

5.ทำความสะอาดระเบียง

สั่งการ..เข้าตรวจสอบความชำรุดเสียหาย เพื่อเตรียมการซ่อมแซม

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...21/11/2562..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0846541363

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายรัตนศักดิ์ เหมะ.....

( นายรัตนศักดิ์ เหมะ )

ลงชื่อ ..น.ส.จุฑารัตน์/นายจันต๊ะ ...

( น.ส.จุฑารัตน์/นายจันต๊ะ )

เอกสารเลขที่..0737

วันที่ขอใช้...20/11/2019.เวลา.17:48:23

เรื่อง.. ซ่อมแซมห้องพัก หอวิจัย

ผู้รับผิดชอบงาน..น.ส.จุฑารัตน์/นายจันต๊ะ

รายละเอียดงาน..1.ผนังสีหลุดลอก

2.มุ้งลวดพังในห้องนอนกับห้องด้านหน้า

3.ฝ้าซีกโครกชำรุด

4.มีเศษไม้ตรงระเบียง

5.ทำความสะอาดระเบียง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...21/11/2562..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0846541363

(นายรัตนศักดิ์ เหมะ)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....