



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1001

วันที่ขอใช้...09/03/2020.เวลา.10:37:12

เรื่อง.. แอร์ไม่เย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ในสำนักงานคณะ จำนวน 2 เครื่อง

1.แอร์ในห้องด้านในไม่เย็นมีแต่ลมร้อน

2. แอร์ในห้องด้านหน้าติดกับประตู มีน้ำหยอด

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...09/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8887 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นางสนธยา สนธิสุวรรณ.....

(นางสนธยา สนธิสุวรรณ)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..1001

วันที่ขอใช้...09/03/2020.เวลา.10:37:12

เรื่อง.. แอร์ไม่เย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ในสำนักงานคณะ จำนวน 2 เครื่อง

1.แอร์ในห้องด้านในไม่เย็นมีแต่ลมร้อน

2. แอร์ในห้องด้านหน้าติดกับประตู มีน้ำหยอด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...09/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8887 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(นางสนธยา สนธิสุวรรณ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ