



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1002

วันที่ขอใช้...09/03/2020.เวลา.13:20:43

เรื่อง.. แอร์เสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..ห้องเรียน SB107-108 แอร์เปิดไม่ติด 1 เครื่อง และเครื่องที่เหลือนิไม่เย็น อุณหภูมิ 30 องศา

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...11/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0822861187

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.จริยา เสกสรรค์.....

(น.ส.จริยา เสกสรรค์)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..1002

วันที่ขอใช้...09/03/2020.เวลา.13:20:43

เรื่อง.. แอร์เสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..ห้องเรียน SB107-108 แอร์เปิดไม่ติด 1 เครื่อง และเครื่องที่เหลือนิไม่เย็น อุณหภูมิ 30 องศา

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...11/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0822861187

(น.ส.จริยา เสกสรรค์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ