



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1004

วันที่ขอใช้...09/03/2020.เวลา.16:24:23

เรื่อง.. แอร์ไม่เย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..แอร์ไม่เย็นห้องประชุมห้องทุ่งไล่ไซ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ12/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

..0967609885

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางวรารัตน์ เทียนศิลป์.....

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเตง)

เอกสารเลขที่..1004

วันที่ขอใช้...09/03/2020.เวลา.16:24:23

เรื่อง.. แอร์ไม่เย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..แอร์ไม่เย็นห้องประชุมห้องทุ่งไล่ไซ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ12/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

..0967609885

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ