



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1015

วันที่ขอใช้..11/03/2020.เวลา.13:21:26

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักอาจารย์ ๒ (สาขาภาษาต่างประเทศ) บริเวณมุมในสุดโต๊ะทำงานอาจารย์อติปัติย์ ตรงข้ามกับอาจารย์ชาวลิน
เครื่องปรับอากาศตัด เมื่อลองปิดแล้วเปิดใหม่แล้วเครื่องปรับอากาศก็ไม่ทำงาน
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...13/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
..062-4623366

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายอติปัติย์ นิตยัณรา.....

(นายอติปัติย์ นิตยัณรา)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทศน์ทอง ...

(นายสถาพร ทศน์ทอง)

เอกสารเลขที่..1015

วันที่ขอใช้..11/03/2020.เวลา.13:21:26

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักอาจารย์ ๒ (สาขาภาษาต่างประเทศ) บริเวณมุมในสุดโต๊ะทำงานอาจารย์อติปัติย์ ตรงข้ามกับอาจารย์ชาวลิน
เครื่องปรับอากาศตัด เมื่อลองปิดแล้วเปิดใหม่แล้วเครื่องปรับอากาศก็ไม่ทำงาน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...13/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
..062-4623366

(นายอติปัติย์ นิตยัณรา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ