



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1019

วันที่ขอใช้...12/03/2020.เวลา.10:21:40

เรื่อง.. ท่อน้ำแอร์รั่วUD178

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ท่อน้ำแอร์รั่วUD178

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ16/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

..0967609885

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นางวรารัตน์ เทียนศิลป์.....

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเตง)

เอกสารเลขที่..1019

วันที่ขอใช้...12/03/2020.เวลา.10:21:40

เรื่อง.. ท่อน้ำแอร์รั่วUD178

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ท่อน้ำแอร์รั่วUD178

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ16/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

..0967609885

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ