



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1023

วันที่ขอใช้...13/03/2020.เวลา.15:28:17

เรื่อง.. แอร์เสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..แอร์เสียที่ห้องพักอาจารย์ชาวต่างประเทศ Mr.Marvin Calumbiran Rotula อาคารโรงแรม ห้อง225

สังกัด..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ20/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8802 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีสา กุญอินทร์.....

(น.ส.มารีสา กุญอินทร์)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทศน์ทอง ...

(นายสถาพร ทศน์ทอง)

เอกสารเลขที่..1023

วันที่ขอใช้...13/03/2020.เวลา.15:28:17

เรื่อง.. แอร์เสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..แอร์เสียที่ห้องพักอาจารย์ชาวต่างประเทศ Mr.Marvin Calumbiran Rotula อาคารโรงแรม ห้อง225

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ20/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8802 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.มารีสา กุญอินทร์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ