



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1041

วันที่ขอใช้...24/03/2020.เวลา.12:43:13

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เวลาประมาณ 12.10 น. อาคารศูนย์การเรียนรู้กระแสไฟฟ้าตก ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศห้องพัก B8 ไม่ทำงาน

ส่งการ..เคลมประกัน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...24/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0946835919

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายศุภัสสรณ์ หลิมเฮงฮะ.....

(นายศุภัสสรณ์ หลิมเฮงฮะ)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..1041

วันที่ขอใช้...24/03/2020.เวลา.12:43:13

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เวลาประมาณ 12.10 น. อาคารศูนย์การเรียนรู้กระแสไฟฟ้าตก ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศห้องพัก B8 ไม่ทำงาน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...24/03/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0946835919

(นายศุภัสสรณ์ หลิมเฮงฮะ)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ