



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1056

วันที่ขอใช้...31/03/2020.เวลา.11:20:54

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศ ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 เปิดไม่ติดทั้งสองเครื่อง
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...03/04/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
..0870588592

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.สุมาลี สีมม.....

(น.ส.สุมาลี สีมม)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..1056

วันที่ขอใช้...31/03/2020.เวลา.11:20:54

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศ ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 เปิดไม่ติดทั้งสองเครื่อง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...03/04/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
..0870588592

(น.ส.สุมาลี สีมม)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ