



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1068

วันที่ขอใช้...08/04/2020.เวลา.14:32:51

เรื่อง.. แจ้งซ่อมหน้าจอกอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะห้องทำงานเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..หน้าจอกอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะห้องทำงาน ชั้น 3 อาคารด้วย ของอาจารย์ไพศาล บรรจสุวรรณ์ มีการชำรุด มีลักษณะเป็นเส้นๆ

ไม่สามารถพิมพ์งาน MS-Word ได้

สิ่งการ..ระบบกวนติดต่อกุณยสนเทศคะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...30/04/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..081-7020967

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บรรจสุวรรณ์.....

(ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บรรจสุวรรณ์)

ลงชื่อ ..ไม่สามารถให้บริการได้ ...

(ไม่สามารถให้บริการได้)

เอกสารเลขที่..1068

วันที่ขอใช้...08/04/2020.เวลา.14:32:51

เรื่อง.. แจ้งซ่อมหน้าจอกอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะห้องทำงานเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..หน้าจอกอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะห้องทำงาน ชั้น 3 อาคารด้วย ของอาจารย์ไพศาล บรรจสุวรรณ์ มีการชำรุด มีลักษณะเป็นเส้นๆ

ไม่สามารถพิมพ์งาน MS-Word ได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...30/04/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..081-7020967

(ว่าที่ ร.ต.ไพศาล บรรจสุวรรณ์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ