



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1074

วันที่ขอใช้..10/04/2020.เวลา.10:41:24

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ 3 (ห้อง อ.ปติดา โมราศิลป์) ไม่สามารถใช้งานได้(หลังจากผ่านการซ่อมเมื่อวันที่ 8 เม.ย.63)

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ 3 (ห้อง อ.ปติดา โมราศิลป์) ไม่สามารถใช้งานได้(หลังจากผ่านการซ่อมเมื่อวันที่ 8 เม.ย.63)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ10/04/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..1074

วันที่ขอใช้..10/04/2020.เวลา.10:41:24

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ 3 (ห้อง อ.ปติดา โมราศิลป์) ไม่สามารถใช้งานได้(หลังจากผ่านการซ่อมเมื่อวันที่ 8 เม.ย.63)

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ 3 (ห้อง อ.ปติดา โมราศิลป์) ไม่สามารถใช้งานได้(หลังจากผ่านการซ่อมเมื่อวันที่ 8 เม.ย.63)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ10/04/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ