



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1075

วันที่ขอใช้...10/04/2020.เวลา.16:25:38

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักอาจารย์ ๒ (สาขาภาษาต่างประเทศ) บริเวณมุมในสุดโต๊ะทำงานอาจารย์อธิปไตย ตรงข้ามกับอาจารย์ชาวลิน

เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด

สถานะ (แจ้งผ่านระบบ ครั้งที่ 2)

โทรแจ้ง 2 ครั้ง

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...24/04/2563..

หมายเลขติดต่อ :                      หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..062-4623366

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายอธิปไตย นิตยน์รา.....

( นายอธิปไตย นิตยน์รา )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเตง )

เอกสารเลขที่..1075

วันที่ขอใช้...10/04/2020.เวลา.16:25:38

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักอาจารย์ ๒ (สาขาภาษาต่างประเทศ) บริเวณมุมในสุดโต๊ะทำงานอาจารย์อธิปไตย ตรงข้ามกับอาจารย์ชาวลิน

เครื่องปรับอากาศเปิดไม่ติด

สถานะ (แจ้งผ่านระบบ ครั้งที่ 2)

โทรแจ้ง 2 ครั้ง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...24/04/2563..

หมายเลขติดต่อ :                      หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..062-4623366

(นายอธิปไตย นิตยน์รา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....