



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1079

วันที่ขอใช้..15/04/2020.เวลา.11:07:29

เรื่อง.. แจ้งซ่อมที่พัสดุอาคาร อาคาร 4 B4

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อมที่พัสดุอาคาร อาคาร 4 B4 1.ฝ้าชำรุดภายในห้องน้ำ บานประตูใต้ซึ่งน้ำชำรุดภายในห้องครัว
ล้างกร..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ29/04/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8822 หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นางวราวรรณ์ เทียนศิลป์.....

(นางวราวรรณ์ เทียนศิลป์)

ลงชื่อ ..นายจันต๊ะ ใจยา ...

(นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1079

วันที่ขอใช้..15/04/2020.เวลา.11:07:29

เรื่อง.. แจ้งซ่อมที่พัสดุอาคาร อาคาร 4 B4

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อมที่พัสดุอาคาร อาคาร 4 B4 1.ฝ้าชำรุดภายในห้องน้ำ บานประตูใต้ซึ่งน้ำชำรุดภายในห้องครัว

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ29/04/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8822 หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

(นางวราวรรณ์ เทียนศิลป์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ