



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1087

วันที่ขอใช้...20/04/2020.เวลา.10:00:49

เรื่อง.. ลูกกระนาตตรงทางแยกหน้าอาคารสำนักงานวิทยาเขต

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ลูกกระนาตตรงสามแยกหน้าตึกสำนักงานวิทยาเขต ที่ชำรุดหลุดออกไปมีหัวน็อต ติดอยู่บนผิวจราจร ซึ่งอาจทำให้รถที่วิ่งเข้าวิทยาเขต
ยางรั่วได้รับกวนช่วยถอดออกได้มั้ยครับ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...24/04/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8892 หน่วยงาน : ...งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร.....

(นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร)

ลงชื่อ ..นายจันต๊ะ ใจยา ...

(นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1087

วันที่ขอใช้...20/04/2020.เวลา.10:00:49

เรื่อง.. ลูกกระนาตตรงทางแยกหน้าอาคารสำนักงานวิทยาเขต

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ลูกกระนาตตรงสามแยกหน้าตึกสำนักงานวิทยาเขต ที่ชำรุดหลุดออกไปมีหัวน็อต ติดอยู่บนผิวจราจร ซึ่งอาจทำให้รถที่วิ่งเข้าวิทยาเขต
ยางรั่วได้รับกวนช่วยถอดออกได้มั้ยครับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...24/04/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8892 หน่วยงาน : ...งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้

(นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ