



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1088

วันที่ขอใช้...20/04/2020.เวลา.10:20:17

เรื่อง.. ลูกบิดล็อกไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..เปลี่ยนลูกบิดประตูห้อง 1107 หอวิจัย ห้อง ๑4 b4 อาคารที่พัสดุกลาง  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...28/04/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางวรารัตน์ เทียนศิลป์.....

( นางวรารัตน์ เทียนศิลป์ )

ลงชื่อ ..นายจันตึ๊บ ใจยา ...

( นายจันตึ๊บ ใจยา )

เอกสารเลขที่..1088

วันที่ขอใช้...20/04/2020.เวลา.10:20:17

เรื่อง.. ลูกบิดล็อกไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..เปลี่ยนลูกบิดประตูห้อง 1107 หอวิจัย ห้อง ๑4 b4 อาคารที่พัสดุกลาง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...28/04/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ