



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1106

วันที่ขอใช้...28/04/2020.เวลา.15:38:58

เรื่อง.. ประตุหอวิจัยหมายเลข1108 บิดยาก ผิด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตุหน้าห้องหอวิจัยหมายเลข1108 ประตุบิดยาก ผิด ไข้แรงบิดเสียงดัง
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ30/04/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0907847599

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.อังคณา ทองใบ.....

(น.ส.อังคณา ทองใบ)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1106

วันที่ขอใช้...28/04/2020.เวลา.15:38:58

เรื่อง.. ประตุหอวิจัยหมายเลข1108 บิดยาก ผิด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตุหน้าห้องหอวิจัยหมายเลข1108 ประตุบิดยาก ผิด ไข้แรงบิดเสียงดัง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ30/04/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
..0907847599

(น.ส.อังคณา ทองใบ)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ