



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1108

วันที่ขอใช้...30/04/2020.เวลา.10:29:54

เรื่อง.. ขอมูลกบิตประตูละกลอน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..แจ้งขอมูลกบิตประตูละกลอนประตูของห้องพัสดุครบครัน อาคาร 4 ห้อง A4 (เป็นการเข้าพักใหม่)

พบว่าลูกบิดประตูหลายบานฝืดและพัง และกลอนประตูใช้งานไม่ได้คะ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...08/05/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..+66804476399

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ณัฐธิดา รักกะเปา.....

(น.ส.ณัฐธิดา รักกะเปา)

ลงชื่อ ..นายจันต๊ะ ใจยา ...

(นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1108

วันที่ขอใช้...30/04/2020.เวลา.10:29:54

เรื่อง.. ขอมูลกบิตประตูละกลอน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..แจ้งขอมูลกบิตประตูละกลอนประตูของห้องพัสดุครบครัน อาคาร 4 ห้อง A4 (เป็นการเข้าพักใหม่)

พบว่าลูกบิดประตูหลายบานฝืดและพัง และกลอนประตูใช้งานไม่ได้คะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...08/05/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..+66804476399

(น.ส.ณัฐธิดา รักกะเปา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ