



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1111

วันที่ขอใช้...01/05/2020.เวลา.15:07:37

เรื่อง.. ติดตั้งประตูห้องเก็บของ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ติดตั้งประตูห้องเก็บของ ข้างห้องขงจื้อ (แจ้งไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เลยขอแจ้งเป็นครั้งที่สอง)
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...08/05/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8875 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายเอกชัย แทนสุวรรณ.....

(นายเอกชัย แทนสุวรรณ)

ลงชื่อ ..นายจันต๊ิบ ใจยา ...

(นายจันต๊ิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1111

วันที่ขอใช้...01/05/2020.เวลา.15:07:37

เรื่อง.. ติดตั้งประตูห้องเก็บของ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ติดตั้งประตูห้องเก็บของ ข้างห้องขงจื้อ (แจ้งไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เลยขอแจ้งเป็นครั้งที่สอง)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...08/05/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8875 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(นายเอกชัย แทนสุวรรณ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ