



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1114

วันที่ขอใช้...07/05/2020.เวลา.13:10:03

เรื่อง.. น้ำหยด

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..น้ำฝักบัวในห้องน้ำหยดตลอดเวลา อาคารแฟลต 3 ห้อง A3

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ15/05/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0819383527

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ศุภรัตน์ หนูมา.....

(น.ส.ศุภรัตน์ หนูมา)

ลงชื่อ ..ไม่สามารถให้บริการได้ ...

(ไม่สามารถให้บริการได้)

เอกสารเลขที่..1114

วันที่ขอใช้...07/05/2020.เวลา.13:10:03

เรื่อง.. น้ำหยด

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..น้ำฝักบัวในห้องน้ำหยดตลอดเวลา อาคารแฟลต 3 ห้อง A3

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ15/05/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0819383527

(น.ส.ศุภรัตน์ หนูมา)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ