



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1117

วันที่ขอใช้..08/05/2020.เวลา.13:38:00

เรื่อง.. ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบสนามเทนนิสและสนามบาสกลางแจ้ง

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..ฝนตกหญ้าเริ่มขึ้น

สั่งการ..กรุณาทำเอกสารแจ้งมายังงานจัดการทรัพย์สินแทน การแจ้งในระบบแจ้งซ่อมครับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ15/05/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายณนทวัฒน์ จันอังคาร.....

(นายณนทวัฒน์ จันอังคาร)

ลงชื่อ ..ไม่สามารถให้บริการได้ ...

(ไม่สามารถให้บริการได้)

เอกสารเลขที่..1117

วันที่ขอใช้..08/05/2020.เวลา.13:38:00

เรื่อง.. ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบสนามเทนนิสและสนามบาสกลางแจ้ง

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..ฝนตกหญ้าเริ่มขึ้น

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ15/05/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

(นายณนทวัฒน์ จันอังคาร)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ