



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1119

วันที่ขอใช้...12/05/2020.เวลา.14:09:06

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศมีปัญหา

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศในห้องพักอาจารย์ขงจื่อ(ห้องอาเขียนซ้ายมือ) มีแต่ลมร้อน เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...15/05/2563..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
..0631951989

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพิชัย แก้วบุตร.....  
( นายพิชัย แก้วบุตร )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...  
( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..1119

วันที่ขอใช้...12/05/2020.เวลา.14:09:06

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศมีปัญหา

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศในห้องพักอาจารย์ขงจื่อ(ห้องอาเขียนซ้ายมือ) มีแต่ลมร้อน เปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง  
วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...15/05/2563..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
..0631951989

(นายพิชัย แก้วบุตร)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ