



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1131

วันที่ขอใช้...19/05/2020.เวลา.13:32:35

เรื่อง.. ลูกลอยโถสุขภัณฑ์เสีย(หอพักบุคลากร)

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..น้ำรั่วจากโถเก็บน้ำตลอดเวลา กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า 1 วันก่อนวันเข้าซ่อม

สั่งการ..งานที่ชำรุดในพื้นที่อาคารที่พักบุคลากร ในกรณีอาจารย์พักอยู่ก่อนนานแล้ว ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยครับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...21/05/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0918259861

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ปติดา โมราศิลป์.....

(น.ส.ปติดา โมราศิลป์)

ลงชื่อ ..ไม่สามารถให้บริการได้ ...

(ไม่สามารถให้บริการได้)

เอกสารเลขที่..1131

วันที่ขอใช้...19/05/2020.เวลา.13:32:35

เรื่อง.. ลูกลอยโถสุขภัณฑ์เสีย(หอพักบุคลากร)

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..น้ำรั่วจากโถเก็บน้ำตลอดเวลา กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า 1 วันก่อนวันเข้าซ่อม

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...21/05/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0918259861

(น.ส.ปติดา โมราศิลป์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ