



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1134

วันที่ขอใช้...20/05/2020.เวลา.16:04:45

เรื่อง.. น้ำรั่วจากเครื่องปรับอากาศ
ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง
รายละเอียดงาน..น้ำแอร์รั่ว ห้อง SB 212
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ22/05/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8841 หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ผกาวัลย์ ชูเชิด.....

(น.ส.ผกาวัลย์ ชูเชิด)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..1134

วันที่ขอใช้...20/05/2020.เวลา.16:04:45

เรื่อง.. น้ำรั่วจากเครื่องปรับอากาศ
ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง
รายละเอียดงาน..น้ำแอร์รั่ว ห้อง SB 212

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ22/05/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8841 หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

(น.ส.ผกาวัลย์ ชูเชิด)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ