



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1155

วันที่ขอใช้...28/05/2020.เวลา.15:05:14

เรื่อง.. แจ้งซ่อมแอร์น้ำหยด ที่ห้องSB119

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อมแอร์น้ำหยด ที่ห้องSB119 ซึ่งเป็นห้องที่วางเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ทางเคมี
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...05/06/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
..0869516950

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.เสาวภา เมืองแก้ว.....

(น.ส.เสาวภา เมืองแก้ว)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..1155

วันที่ขอใช้...28/05/2020.เวลา.15:05:14

เรื่อง.. แจ้งซ่อมแอร์น้ำหยด ที่ห้องSB119

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อมแอร์น้ำหยด ที่ห้องSB119 ซึ่งเป็นห้องที่วางเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ทางเคมี

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...05/06/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
..0869516950

(น.ส.เสาวภา เมืองแก้ว)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ