



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1157

วันที่ขอใช้...29/05/2020.เวลา.09:35:37

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมลิฟต์อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เนื่องจากลิฟต์อาคารที่พักบุคลากรโรงแรมเรือนนครินทร์เสียไม่สามารถใช้งานได้ มาเป็นเวลา 1

สัปดาห์แล้วจึงขอความกรุณาซ่อมบำรุงให้ด้วยคะ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...03/06/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0923951423

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ปวีณนทร์ ทิพย์รอด.....

(น.ส.ปวีณนทร์ ทิพย์รอด)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..1157

วันที่ขอใช้...29/05/2020.เวลา.09:35:37

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมลิฟต์อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เนื่องจากลิฟต์อาคารที่พักบุคลากรโรงแรมเรือนนครินทร์เสียไม่สามารถใช้งานได้ มาเป็นเวลา 1

สัปดาห์แล้วจึงขอความกรุณาซ่อมบำรุงให้ด้วยคะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...03/06/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0923951423

(น.ส.ปวีณนทร์ ทิพย์รอด)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....