



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1163

วันที่ขอใช้...04/06/2020.เวลา.09:44:53

เรื่อง.. แอร์ไม่มีความเย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ห้องพักอาจารย์ 2 ห้อง รปศ.1 ได้รับการซ่อมแซมแล้ว เปิดติดแล้ว แต่ไม่เคยมีความเย็นเลย เครื่องที่อยู่เหนือโต๊ะของผู้แจ้ง
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ10/06/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
..0994785647

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.รุ่งทิพย์ แซ่แง่.....
(น.ส.รุ่งทิพย์ แซ่แง่)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...
(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..1163

วันที่ขอใช้...04/06/2020.เวลา.09:44:53

เรื่อง.. แอร์ไม่มีความเย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ห้องพักอาจารย์ 2 ห้อง รปศ.1 ได้รับการซ่อมแซมแล้ว เปิดติดแล้ว แต่ไม่เคยมีความเย็นเลย เครื่องที่อยู่เหนือโต๊ะของผู้แจ้ง
วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ10/06/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
..0994785647

(น.ส.รุ่งทิพย์ แซ่แง่)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ