



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1179

วันที่ขอใช้...09/06/2020.เวลา.16:14:01

เรื่อง.. ลูกบิดประตู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ลูกบิดประตูหลังของห้อง SD301 บิดไม่สนิท

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ30/06/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

..0866082161

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายวิบูลย์ ป้องกันภัย.....

(นายวิบูลย์ ป้องกันภัย)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1179

วันที่ขอใช้...09/06/2020.เวลา.16:14:01

เรื่อง.. ลูกบิดประตู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ลูกบิดประตูหลังของห้อง SD301 บิดไม่สนิท

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ30/06/2563..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

..0866082161

(นายวิบูลย์ ป้องกันภัย)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ