



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1187

วันที่ขอใช้...11/06/2020.เวลา.10:02:43

เรื่อง.. แจ้งซ่อมประตูห้องน้ำคนพิการ ไต้อาคารอำนวยการสนามฟุตบอล

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตูห้องน้ำคนพิการ ไต้อาคารอำนวยการสนามฟุตบอลชำรุดหลุดออกจากวงกบ  
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/06/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8867    หน่วยงาน : ...

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพัส.....

( นายลิขิต พูลพัส )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา )

เอกสารเลขที่..1187

วันที่ขอใช้...11/06/2020.เวลา.10:02:43

เรื่อง.. แจ้งซ่อมประตูห้องน้ำคนพิการ ไต้อาคารอำนวยการสนามฟุตบอล

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตูห้องน้ำคนพิการ ไต้อาคารอำนวยการสนามฟุตบอลชำรุดหลุดออกจากวงกบ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/06/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8867    หน่วยงาน : ...

(นายลิขิต พูลพัส)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ