



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1267

วันที่ขอใช้...16/07/2020.เวลา.17:00:10

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมฝ้าเพดาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ฝ้าเพดานห้องน้ำห้อง 305 อาคารโรงแรม มีน้ำรั่วขณะฝนตก

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....20/07/2563..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0879911864

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ธัชพรรณ เกษรสิทธิ์.....

( น.ส.ธัชพรรณ เกษรสิทธิ์ )

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

( นายจันตึบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..1267

วันที่ขอใช้...16/07/2020.เวลา.17:00:10

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมฝ้าเพดาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ฝ้าเพดานห้องน้ำห้อง 305 อาคารโรงแรม มีน้ำรั่วขณะฝนตก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....20/07/2563..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0879911864

(น.ส.ธัชพรรณ เกษรสิทธิ์)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ