



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0127

วันที่ขอใช้..05/04/2019.เวลา.14:15:07

เรื่อง.. ซ่อมฝาเพดาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ซ่อมฝาเพดานห้อง 6/4 เนื่องจากน้ำรั่วจากด้านบน

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ10/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8998 หน่วยงาน : ...โรงเรียน มอ.ว. สุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....Jeerawan pratum.....

(Jeerawan pratum)

ลงชื่อ ..นายจันตึ๊บ ใจยา ...

(นายจันตึ๊บ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0127

วันที่ขอใช้..05/04/2019.เวลา.14:15:07

เรื่อง.. ซ่อมฝาเพดาน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ซ่อมฝาเพดานห้อง 6/4 เนื่องจากน้ำรั่วจากด้านบน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ10/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8998 หน่วยงาน : ...โรงเรียน มอ.ว. สุราษฎร์ธานี

(Jeerawan pratum)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ