



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1276

วันที่ขอใช้...20/07/2020.เวลา.15:20:52

เรื่อง.. ซ่อมประตู

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตูห้องด้านหลังชำรุด เปิด-ปิดมีเสียงดัง

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ24/07/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8826 หน่วยงาน : ...

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.อุทัยกานต์ สักกุนา.....

(น.ส.อุทัยกานต์ สักกุนา)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1276

วันที่ขอใช้...20/07/2020.เวลา.15:20:52

เรื่อง.. ซ่อมประตู

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตูห้องด้านหลังชำรุด เปิด-ปิดมีเสียงดัง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ24/07/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8826 หน่วยงาน : ...

(น.ส.อุทัยกานต์ สักกุนา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ