



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0129

วันที่ขอใช้...05/04/2019.เวลา.15:16:49

- เรื่อง.. แจ้งซ่อมประตูและหน้าต่างห้องใต้อาคารอำนวยการสนามฟุตบอล
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา
รายละเอียดงาน..1. หน้าต่างห้องควบคุมไฟอาคารอำนวยการทั้งสองบาน
2. ประตูห้องพักนักกีฬาทีมเยือนฝั่ง
3. ประตูห้องน้ำคนพิกาลฝั่ง

รบกวนดำเนินการให้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

สั่งการ..ตรวจสอบรายการความเสียหาย เพื่อดำเนินการซ่อมแซมเอง/จัดจ้าง เนื่องจากความเสียหายดังกล่าวเกินจากเวลาค่าประกันสัญญา ต้องดำเนินการเอง
วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพัส.....

(นายลิขิต พูลพัส)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0129

วันที่ขอใช้...05/04/2019.เวลา.15:16:49

- เรื่อง.. แจ้งซ่อมประตูและหน้าต่างห้องใต้อาคารอำนวยการสนามฟุตบอล
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา
รายละเอียดงาน..1. หน้าต่างห้องควบคุมไฟอาคารอำนวยการทั้งสองบาน
2. ประตูห้องพักนักกีฬาทีมเยือนฝั่ง
3. ประตูห้องน้ำคนพิกาลฝั่ง

รบกวนดำเนินการให้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...

(นายลิขิต พูลพัส)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....