



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1299

วันที่ขอใช้...29/07/2020.เวลา.10:16:41

เรื่อง.. ซ่อมก๊อกน้ำ ชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..ก๊อกน้ำชำรุด ต้องการเปลี่ยน บริเวณระเบียงด้านหลังห้องสำหรับเครื่องซักผ้า หอพักบุคลากร 3 ห้อง C1

สังการ..เห็นควรทางอาจารย์ต้องแจ้งการซ่อมแซมอาคารบริเวณที่พักบุคลากร ผ่านเจ้าหน้าที่หอพักเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเบื้องต้น

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....31/07/2563..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0866892075/8966

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.สิริภัทร โชติช่วง.....

( น.ส.สิริภัทร โชติช่วง )

ลงชื่อ ..ไม่สามารถให้บริการได้ ...

( ไม่สามารถให้บริการได้ )

เอกสารเลขที่..1299

วันที่ขอใช้...29/07/2020.เวลา.10:16:41

เรื่อง.. ซ่อมก๊อกน้ำ ชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..ก๊อกน้ำชำรุด ต้องการเปลี่ยน บริเวณระเบียงด้านหลังห้องสำหรับเครื่องซักผ้า หอพักบุคลากร 3 ห้อง C1

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....31/07/2563..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0866892075/8966

(น.ส.สิริภัทร โชติช่วง)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ