



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0130

วันที่ขอใช้..05/04/2019.เวลา.15:22:11

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ ชรรค์ชัย วงศ์ชนะ ไม่มีลมเย็นออกมาเมื่อเปิดใช้งาน (ห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 ตัวยู)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ ชรรค์ชัย วงศ์ชนะ ไม่มีลมเย็นออกมาเมื่อเปิดใช้งาน (ห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 ตัวยู)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...09/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8879   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

( น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์ )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..0130

วันที่ขอใช้..05/04/2019.เวลา.15:22:11

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ ชรรค์ชัย วงศ์ชนะ ไม่มีลมเย็นออกมาเมื่อเปิดใช้งาน (ห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 ตัวยู)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ ชรรค์ชัย วงศ์ชนะ ไม่มีลมเย็นออกมาเมื่อเปิดใช้งาน (ห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 ตัวยู)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...09/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8879   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ