



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1319

วันที่ขอใช้...05/08/2020.เวลา.08:09:35

เรื่อง.. ซ่อมฝ้าเพดานห้อง

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ฝ้าเพดานห้อง SB305 ชำรุด

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...06/08/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8840   หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายสากล โพธิ์เพชร.....

( นายสากล โพธิ์เพชร )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา )

เอกสารเลขที่..1319

วันที่ขอใช้...05/08/2020.เวลา.08:09:35

เรื่อง.. ซ่อมฝ้าเพดานห้อง

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ฝ้าเพดานห้อง SB305 ชำรุด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...06/08/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8840   หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

(นายสากล โพธิ์เพชร)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ