ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0133

วันที่ขอใช้...09/04/2019.เวลา.17:20:35

เรื่อง.. แจ้งซ่อมฝ้าเพดานห้องน้ำและอ่างล้างมือในห้องครัว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อม 2 รายการ คือ

1. ฝ้าเพดานห้องน้ำมีน้ำรั่วลงมา ตรงกับชักโครก ทำให้มีน้ำรดใส่ศีรษะขณะนั่งชักโครก
2. อ่างล้างจานในห้องครัวรั่ว ทำให้น้ำไหลลงมาบนพื้นขณะใช้อ่าง

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...18/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..086-9614876

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที..... ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นางภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที) (นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

.....

เอกสารเลขที่..0133

วันที่ขอใช้...09/04/2019.เวลา.17:20:35

เรื่อง.. แจ้งซ่อมฝ้าเพดานห้องน้ำและอ่างล้างมือในห้องครัว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อม 2 รายการ คือ

1. ฝ้าเพดานห้องน้ำมีน้ำรั่วลงมา ตรงกับชักโครก ทำให้มีน้ำรดใส่ศีรษะขณะนั่งชักโครก
2. อ่างล้างจานในห้องครัวรั่ว ทำให้น้ำไหลลงมาบนพื้นขณะใช้อ่าง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...18/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..086-9614876

(นางภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที) (นายจักรพงค์ กาญจนรัตน์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายกาพและวิศวกรรม และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....