



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1333

วันที่ขอใช้...10/08/2020.เวลา.14:42:49

เรื่อง.. ห้องUC328/1 ฝ้าชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้องUC328/1 ฝ้าชำรุด

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....13/08/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8825   หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.นภสร ดาบทอง.....

( น.ส.นภสร ดาบทอง )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา )

เอกสารเลขที่..1333

วันที่ขอใช้...10/08/2020.เวลา.14:42:49

เรื่อง.. ห้องUC328/1 ฝ้าชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ห้องUC328/1 ฝ้าชำรุด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....13/08/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8825   หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

(น.ส.นภสร ดาบทอง)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ