



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1356

วันที่ขอใช้..19/08/2020.เวลา.16:21:54

เรื่อง.. ผ้าเพดานตกหล่น

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ผ้าเพดานหล่น ห้องLC405 ชั้น4 ตึกLC

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....20/08/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8825   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช....

( น.ส.มารีชา เผือกเดช )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา )

เอกสารเลขที่..1356

วันที่ขอใช้..19/08/2020.เวลา.16:21:54

เรื่อง.. ผ้าเพดานตกหล่น

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ผ้าเพดานหล่น ห้องLC405 ชั้น4 ตึกLC

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....20/08/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8825   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ