



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0137

วันที่ขอใช้..11/04/2019.เวลา.11:16:31

เรื่อง.. ท่อแตก ห้องน้ำหญิง ชั้น2 ตึกยู  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์  
รายละเอียดงาน..ท่อแตก ห้องน้ำหญิง ชั้น2 ตึกยู โชนห้องเรียนคณะ  
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....12/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8825   หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางวรารัตน์ เทียนศิลป์.....

( นางวรารัตน์ เทียนศิลป์ )

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )

เอกสารเลขที่..0137

วันที่ขอใช้..11/04/2019.เวลา.11:16:31

เรื่อง.. ท่อแตก ห้องน้ำหญิง ชั้น2 ตึกยู  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์  
รายละเอียดงาน..ท่อแตก ห้องน้ำหญิง ชั้น2 ตึกยู โชนห้องเรียนคณะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....12/04/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8825   หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ