



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1385

วันที่ขอใช้...01/09/2020.เวลา.16:20:39

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เรียน รักษาการแทนหัวหน้างานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม เครื่องปรับอากาศห้อง llc2 ไม่เย็นและเสียงบ่อยมากครั้งทั้ง 2 เครื่องในห้อง
สั่งการ..มอบอรชร ตรวจสอบพร้อมแจ้งเคลมประกันซ่อมแซม จากผู้รับจ้าง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ04/09/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8897 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร.....

(นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..1385

วันที่ขอใช้...01/09/2020.เวลา.16:20:39

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เรียน รักษาการแทนหัวหน้างานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม เครื่องปรับอากาศห้อง llc2 ไม่เย็นและเสียงบ่อยมากครั้งทั้ง 2 เครื่องในห้อง
วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ04/09/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8897 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

(นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ