



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0014

วันที่ขอใช้..04/03/2019.เวลา.10:29:13

เรื่อง.. คุระบายน้ำหน้าหอวิจัยรั้ว

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..น้ำรั่วจากคุระบายน้ำทำให้เกิดกลิ่นเหม็น

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...08/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8826   หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.อรชร ลั่นเต้ง.....

( น.ส.อรชร ลั่นเต้ง )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..0014

วันที่ขอใช้..04/03/2019.เวลา.10:29:13

เรื่อง.. คุระบายน้ำหน้าหอวิจัยรั้ว

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..น้ำรั่วจากคุระบายน้ำทำให้เกิดกลิ่นเหม็น

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...08/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8826   หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

(น.ส.อรชร ลั่นเต้ง)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

| เรื่อง         | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ |           |       |         |      |            |
| 2. ความรวดเร็ว |           |       |         |      |            |
| 3. ความถูกต้อง |           |       |         |      |            |

ขอเสนอแนะ