



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..1432

วันที่ขอใช้...07/10/2020.เวลา.09:36:03

เรื่อง.. มนังห้องชำระ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..มนังห้องติดกับประตูทางเข้าห้อง UD228 พังเสียหายเป็นรูชำระครับ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ16/10/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8897 หน่วยงาน : ...ศูนย์สนทนเทศและการเรียนรู้

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร....

(นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..1432

วันที่ขอใช้...07/10/2020.เวลา.09:36:03

เรื่อง.. มนังห้องชำระ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..มนังห้องติดกับประตูทางเข้าห้อง UD228 พังเสียหายเป็นรูชำระครับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ16/10/2563..

หมายเลขติดต่อ : ..8897 หน่วยงาน : ...ศูนย์สนทนเทศและการเรียนรู้

(นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

| เรื่อง | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ | | | | | |
| 2. ความรวดเร็ว | | | | | |
| 3. ความถูกต้อง | | | | | |

ขอเสนอแนะ